



Schede sugli effetti e sui danni indotti da fenomeni di instabilità naturale

*Informazioni sugli effetti morfologici e sui danni indotti da fenomeni di
instabilità naturale, di interesse per il comune di:*

Roletto
(Torino)

Centro Regionale per le Ricerche Territoriali e Geologiche

Data: 20/12/2006

Scheda	7079	
Inizio processo*	18960616	<i>*Le date sono espresse in anno mese giorno : AAAAMMGG</i>
Fine processo*	18960616	
Comune	ROLETTO	
Località	TERRITORIO COMUNALE	
Corso d'acqua	TORTO	
Bacino	CHISOLA	
Morfologia	-	
Attività	Attività fluviale e torrentizia	
Tipologia	Piena	
Effetti		
Danni	Opere di attraversamento danneggiate	
Coordinata x	368329	Ubicazione genericamente attribuita alla località
Coordinata y	4976161	Area (ha) 0
Codice archivio		
Fonti	PIANO DI BACINO DEL FIUME PELLICE FASE CONOSCITIVA PER IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI MAGISTRATO PER IL PO PARMA (GIUGNO 1992) POLITHEMA TORINO GAZZETTA PIEMONTESE, 17 GIU 1896 (02)	
Cause	EVENTO METEOROLOGICO	
Descrizione danni	TERRENI; OPERE DI ATTRAV.: DANNEGGIATI ALCUNI PONTI	

Scheda 7079

Scheda	7016	
Inizio processo*	19591120	<i>*Le date sono espresse in anno mese giorno : AAAAMMGG</i>
Fine processo*	19591120	
Comune	ROLETTO	
Località	VAUTERO (PRESSO)	
Corso d'acqua	TORTO	
Bacino	CHISOLA	
Morfologia	Versante	
Attività	Attività lungo i versanti	
Tipologia	-	
Effetti		
Danni	Tronco stradale e/o ferroviario danneggiato Viabilità comunale	
Coordinata x	367800	Ubicazione genericamente attribuita alla località
Coordinata y	4976200	Area (ha) 0
Codice archivio		
Fonti	PIANO DI BACINO DEL FIUME PELLICE FASE CONOSCITIVA PER IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI MAGISTRATO PER IL PO PARMA (GIUGNO 1992) POLITHEMA TORINO (20)	
Litologia	GNEISS (CGI)	
Morfologia	Versante fascia pedemontana.	
Parametri	LARGH. 20 M	
Cause	EVENTO METEOROLOGICO, EROSIONE AL PIEDE	
Descrizione danni	INTERROTTA LA STRADA	
Osservazioni	ATTIVAZIONI SUCCESSIVE: DIC 1959.	

Scheda 7016

Scheda	7017	
Inizio processo*	19591202	<i>*Le date sono espresse in anno mese giorno : AAAAMMGG</i>
Fine processo*	19591202	
Comune	ROLETTO	
Località	VAUTERO (PRESSO)	
Corso d'acqua	TORTO	
Bacino	CHISOLA	
Morfologia	Versante	
Attività	Attività lungo i versanti	
Tipologia	-	
Effetti		
Danni	Tronco stradale e/o ferroviario danneggiato Viabilità comunale	
Coordinata x	367800	Ubicazione genericamente attribuita alla località
Coordinata y	4976200	Area (ha) 0
Codice archivio		
Fonti	PIANO DI BACINO DEL FIUME PELLICE FASE CONOSCITIVA PER IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI MAGISTRATO PER IL PO PARMA (GIUGNO 1992) POLITHEMA TORINO (20)	
Litologia	GNEISS (CGI)	
Parametri	LARGH. 20 M	
Cause	EVENTO METEOROLOGICO, EROSIONE AL PIEDE	
Descrizione danni	INTERROTTA LA STRADA	
Osservazioni	ATTIVAZIONI PRECEDENTI: NOV 1959.	

Scheda 7017

Scheda	7065		
Inizio processo*	1966	<i>*Le date sono espresse in anno mese giorno : AAAAMMGG</i>	
Fine processo*	1966		
Comune	ROLETTO		
Località	TERRITORIO COMUNALE		
Corso d'acqua	TORTO		
Bacino	CHISOLA		
Morfologia	-		
Attività	Processo non definito		
Tipologia	-		
Effetti			
Danni	Tronco stradale e/o ferroviario danneggiato Viabilità comunale		
Coordinata x	368680	Ubicazione derivata da altre fonti	
Coordinata y	4975419	Area (ha)	0
Codice archivio			
Fonti	PIANO DI BACINO DEL FIUME PELLICE FASE CONOSCITIVA PER IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI MAGISTRATO PER IL PO PARMA (GIUGNO 1992) POLITHEMA TORINO (20)		
Cause	EVENTO METEOROLOGICO		
Descrizione danni	INFRASTR. VIARIE		

Scheda 7065

Scheda	CHN187	
Inizio processo*	20001013	<i>*Le date sono espresse in anno mese giorno : AAAAMMGG</i>
Fine processo*	20001016	
Comune	ROLETTO	
Località	Via Verdi	
Corso d'acqua		
Bacino	CHISOLA	
Morfologia	Versante	
Attività	Attivita' lungo i versanti	
Tipologia	Frana non classificata	
Effetti		
Danni	Strada comunale, DANNO Funzionale medio	
Coordinata x	367437.97	Ubicazione del dissesto georiferita con Arview (C) su CTR
Coordinata y	4976920	Area (ha) 0
Codice archivio		
Riassunto	Ottobre 2000, effetti e danni in loc. Via Verdi	
Fonti	Regione Piemonte - Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione, sopralluogo	

Descrizione

Cedimento di un tratto del muro di controripa con invasione degli ingressi di abitazioni poste sul lato opposto della carreggiata.

Scheda CHN187

Scheda	CHN188	
Inizio processo*	20001013	<i>*Le date sono espresse in anno mese giorno : AAAAMMGG</i>
Fine processo*	20001016	
Comune	ROLETTO	
Località	Via Petrarca	
Corso d'acqua	Rio Torto	
Bacino	CHISOLA	
Morfologia	Versante	
Attività	Attività lungo i versanti	
Tipologia	Frana non classificata In terra	
Effetti		
Danni	Strada comunale, DANNO Funzionale medio	
Coordinata x	368268.28	Ubicazione del dissesto georiferita con Arview (C) su CTR
Coordinata y	4975092	Area (ha) 0
Codice archivio		
Riassunto	Ottobre 2000, effetti e danni in loc. Via Petrarca	
Fonti	Regione Piemonte - Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione, sopralluogo	
Parametri	Materiale mobilizzato: terra	
Descrizione	Fluidificazione del materiale di copertura poggiate sul substrato, con erosione del margine della carreggiata, su un tratto di circa 10m.	

Scheda CHN188

Scheda	CHN189	
Inizio processo*	20001013	<i>*Le date sono espresse in anno mese giorno : AAAAMMGG</i>
Fine processo*	20001016	
Comune	ROLETTO	
Località	Via Roncaglia	
Corso d'acqua	Rio Torto	
Bacino	CHISOLA	
Morfologia	Asta torrentizia	
Attività	Attività fluviale e torrentizia	
Tipologia	Piena	
Effetti	Erosione di sponda	
Danni	Strada comunale, Ponte o viadotto: generico, DANNO Funzionale medio	
Coordinata x	368656.41	Ubicazione del dissesto georiferita con Arview (C) su CTR
Coordinata y	4975262.5	Area (ha) 0
Codice archivio		
Riassunto	Ottobre 2000, effetti e danni in loc. Via Roncaglia	
Fonti	Regione Piemonte - Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione, sopralluogo	
Descrizione	Debole erosione delle strutture di sostegno dell'attraversamento.	
	<i>Scheda</i> CHN189	

Scheda	CHN190	
Inizio processo*	20001013	<i>*Le date sono espresse in anno mese giorno : AAAAMMGG</i>
Fine processo*	20001016	
Comune	ROLETTO	
Località	Via Raffaello	
Corso d'acqua	Rio laterale	
Bacino	CHISOLA	
Morfologia	Asta torrentizia	
Attività	Attività fluviale e torrentizia	
Tipologia	Piena	
Effetti		
Danni	Strada comunale, DANNO Funzionale medio	
Coordinata x	369814.25	Ubicazione del dissesto georiferita con Arview (C) su CTR
Coordinata y	4974188	Area (ha) 0
Codice archivio		
Riassunto	Ottobre 2000, effetti e danni in loc. Via Raffaello	
Fonti	Regione Piemonte - Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione, sopralluogo	
Descrizione	Erosione in più punti del della scarpata di controripa della strada comunale.	
	<i>Scheda</i> CHN190	

Scheda	CHN191		
Inizio processo*	20001013	<i>*Le date sono espresse in anno mese giorno : AAAAMMGG</i>	
Fine processo*	20001016		
Comune	ROLETTO		
Località	Depuratore		
Corso d'acqua	Rio Torto		
Bacino	CHISOLA		
Morfologia	Asta torrentizia		
Attività	Attività fluviale e torrentizia		
Tipologia	Piena		
Effetti	Erosione di sponda		
Danni	Gabbionata, DANNO Funzionale medio		
Coordinata x	369556.31	Ubicazione del dissesto georiferita con Arview (C) su CTR	
Coordinata y	4974882.5	Area (ha)	0
Codice archivio			
Riassunto	Ottobre 2000, effetti e danni in loc. Depuratore		
Fonti	Regione Piemonte - Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione, sopralluogo		

Descrizione

Erosione di un tratto di circa 30m delle gabbionate realizzate a difesa del depuratore e danni alla strada agricola di servizio.

Scheda CHN191